

## ZMĚNY VNITŘNÍCH TEPLIT V BETONU PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM

Vladimír Weiss, František Draxler, Zbyněk Madej, Marcela Vítová, Stavební fakulta ČVUT Praha

**Résumé:** Jsou podány výsledky zkoušky v prostém ohybu betonového trámu se zabudovanými termistorovými čidly. Podařilo se zajistit citlivost měření teplotních změn na 0,1 až 0,2 milistupně K. Teplotní změny při lomovém procesu byly srovnatelné se změnami naměřenými dříve při tlakovém porušení. Lomová energie kompozit typu beton tedy není příliš ovlivněna způsobem namáhání.

V návaznosti na předchozí výskum chování betonu při krátkodobém zatěžování prostým nebo tlakovým tlakem, kdy byly vyšetřovány energetické procesy vysoko citlivým měřením vnitřních teplotních změn, poměrných deformací a případně i vyhodnocením signálů akustické emise /WEISS et CZARNECKI 1986, WEISS et al. 1987 a příspěvky na dalších konferencích EAH/, byl vyzkoušen ještě betonový trámek se zabetonovanými termistorovými čidly namáhaný prostým ohybem.

Zkušební těleso i metodika měření byly stejné nebo obdobné jako při dřívějších zkouškách v prostém tlaku. Použitý beton měl kvalitu B 50 /MPa/, kamenivo mělo zrnitost do 16 mm, stáří betonu v den zkoušky činilo 7 roků. K měření vnitřních teplotních změn bylo použito zabetonovaných termistorových čidel vlastní výroby, v nichž do epoxidové pryskyřice byly zality perličkové termistory Pramet řady NR 09 chráněné skleněnou kapkou Ø 1,2 mm. Tato čidla byla zapojena do Wheatstoneových můstků vlastní výroby a přesnými vyvažovacími 20 otáčkovými potenciometry Arripot a registrace měřených hodnot se prováděla na liniových zapisovačích Laboratarní přístroje TZ 4200. Citlivost při nastavení 10 mV na plný rozsah /250 mm/ činila přibližně 0,1 stupně K, takže bylo možno vyhodnotit teplotní změny řádu 0,0001 až 0,0002 °K. Stálost výchozího čtení v průběhu

měření trvajícího několik minut byla velmi dobrá. Poměrné deformace byly měřeny odpovídajícími tensometry Mikrotechna H 350, zapojenými do výchylkových městsků Iemi N 2301 s výstupem na liniový zapisovač Riken-Denshi D 72, zatěžovací síla zjišťovaná potenciometrem zabudovaným do zkoušebního stroje WPM 3000 kN byla registrována pomocí liniového zapisovače Goetz 544.

Schema zkoušky, tj. způsob zatěžování a rozmištění jednotlivých čidel i tensometrů, podává obr. 1. Na dalších obrázcích jsou po zpracování vyneseny výsledky provedených měření. Obr. 2 ukazuje pracovní diagramy betonu, tj. závislosti mezi krajními napětími na taženém a tláčeném líci a naměřenými poměrnými deformacemi, přičemž napětí jsou vyčíslována z momentu vyvzavaného zatěžovací silou  $P$  podle technické teorie pružnosti. Obr. 3 představuje časový průběh vnitřních teplotních změn v místech jednotlivých termistorových čidel během zkoušky, obr. 4 pak závislost zaznamenaných tepletních změn na zatěžovací síle.

Z pracovních diagramů na obr. 2, získaných při stupňovitém zatěžování, jsou dokře patrný značné nepružné deformace betonu v tažené zoně od rozvoje strukturních trhlinek, v souladu s dřívějšími výzkumy /KOCIAN et WEISS 1982/. Při podrobnějším vyhodnocení výsledků opakováno zatěžování na nejnižší zatěžovací stupeň /prováděného na počátku kvůli kontrole funkce zkoušební soustavy - pro omezený rozsah příspěvku není zde doloženo/ bylo též konstatováno známé "pokládání" pracovních diagramů směrem k ose poměrných deformací.

Na dalších dvou obrázcích, ukazujících teplotní změny uvnitř trámků, jsou předně vidět malé monotonní změny až do porušení /zejména na obr. 4 při velkém zvětšení/, které mohly být způsobeny dissipací mechanické energie při opakovém zatěžování, určitými změnami vnější teploty prostředí /na rozdíl od předchozích zkoušek za prostého tlaku byla nynější ohybová zkouška po přestěhování zkoušebního stroje konána v hale s ústředním topením/, popřípadě snad i ma-

lými odchylkami od výchozích čtení během doby. V diagramech teplotních změn bohužel i při neobyčejně vysoké citlivosti nejsou pozorovatelné změny působené adiabatickým ochlazováním a ohříváním čidla d. v důsledku vznikajících a zanikajících tahových napětí během zatěžovacích cyklů. Je to proto, že krajní napětí i krajní deformace byly při ohýbavém namáhání zhruba o jeden řád nižší než při namáhání prostým tlakem a mechanické energie z nich plynoucí byly tedy nižší o dva řády, dále pak zmíněné čidlo bylo umístěno v poloviční vzdálenosti mezi taženým lícem a teoretickou neutrálou osou a příslušné energie byly proto ve srovnání s nejvíce namáhanou oblastí u taženého líce ještě čtyřikrát redukovány. Jestliže adiabatické teplotní změny v případě deformovaného betonu prostým tlakem činily nejvýše asi  $0,1^{\circ}\text{K}$ , bylo možno očekávat ve vyšetřovaném místě za ohýbu změny řádově pouze  $0,0002^{\circ}\text{K}$ , což je již na mezi dosažené citlivosti. Ostatní termistorová čidla byla situována v teoretické neutrálné ose a adiabatické teplotní změny od mechanického namáhání betonu tedy neregistrovala vůbec.


Zajímavé výsledky však přinesly teplotní změny registrované během lomového procesu a ve fázi po něm. V místě čidla a, které leželo přímo u lomové plochy, byl zaznamenán prudký vzrůst teploty způsobený lomovou energií, avšak vzápětí došlo k přerušení přívodních drátek k termistoru a čidlo pak již dále nefungovalo. V místech čidel b a c, jež ležely rovněž v přímé blízkosti lomové plochy, avšak na její opačné straně, se podařilo registrovat teplotní změny během vlastního porušení a pak v další fázi. Jak je na obr. 3 dobře vidět, zaznamenalo čidlo c výrazný adiabatický pokles od velikého protážení v místě porušení, následovaný prudkým vzestupem vlivem lomové energie a pak opět poklesem postupně dozívajícím od šíření této energie do vzdálenějších míst zkušebního tělesa. Obdobná je i závislost získaná v místě čidla b, pouze s tím rozdílem, že ihned po porušení nebyla závislost zaznamenána /bylo nutno přepnutím změnit citlivost, neboť záznam se dostal mimo rozsah/. Časová závislost z místa čidla d, které bylo již

od lomové plochy více vzdálene svědčí o postupném přesunu uvolněné lomové energie vzdálenějších oblastí zatím chladnějších.


Jak je z obr. 3 zřejmé, činí teplotní změna způsobená uvolněním lomové energie přibližně  $0,15^{\circ}\text{K}$ . Ve srovnání s tím nebyly teplotní změny při porušení betonu prostým tlakem podstatně větší a činily v průměru asi  $0,3^{\circ}\text{K}$ . Předběžně lze proto soudit, že energie potřebná k vytvoření hlavní lomové plochy i doprovázejícího narušení struktury v jejím blízkém okolí je u komposit typu beton poměrně málo závislá na způsobu, kterým k tomuto porušení dojde. Je ovšem třeba zdůraznit, že v případě namáhání ohybem jde zatím jen o výsledek jediné zkoušky a že by proto bylo třeba uvedený důležitý závěr doložit dalšími experimenty.

Citovaná literatura:


- KOCIAN V., WEISS V.: The use of photoelastic foils for stress and strain investigation of concrete beams /Cement and concrete research, 1982 pp. 497-510/
- WEISS V., CZARNECKI L.: Relationships between crack formation and energy changes in concrete. In: Brittle matrix composites 1, ed. Brandt A.M., Marshall I.H. Elsevier, London, New York 1986, pp. 311-321
- WEISS V., DRAXLER F., VÍTOVÁ M., MADEJ Z., OPITZ H., KLESS R., SCHRODER U.: Vztah mezi deformačemi a vnitřními teplotami při víceosém zatěžování betonu. In: Měření statických a dynamických parametrů konstrukcí a materiálů, DT ČSVTS Plzeň 1987, pp. 609-614.




Obr. 1 Schéma zkoušky



Obr. 2 Pracovní diagramy  $\sigma$   $x$  betonu na taženém a tlačeném lici trámků



Obr. 3 Časové závislosti změn  $\Delta T$  vnitřních teplot



Obr. 4 Závislosti teplotních změn  $\Delta T$  na zatížovací síle  $P$ .